



Каталог оснастки EXPROF

Содержание.



1. Фрезы для обработки ПВХ профиля	1
2. Цулаги для сварки ПВХ профиля	13
3. Цулаги для резки штапиков	15
4. Кондукторы соединителя импоста	19



Для обработки ПВХ профиля нашей компанией были разработаны универсальные фрезы и принята следующая маркировка.

Таблица 1.1 Маркировка фрез.

Дополнительный символ	Дополнительный символ	Обрабатываемый профиль	Дополнительный символ	Диаметр посадочного вала	Дополнительный символ	Направление вращения (если необходимо)	Дополнительный символ	Посадка со шпонкой (если необходимо)	Дополнительный символ	Наименование инструмента
Φ	пробел	246.01	-	32мм	/	левая	/	шпонка	пробел	Фреза рамы

Обрабатываемый профиль: указывается, какой профиль обрабатывается фрезой или изначально принят как базовый (в случае с универсальными рамными и створочными фрезами). Так же может быть обозначение принятых насадных на фрезы блоков Ф358.01.07 и Ф571.02.02)

Диаметр посадочного вала: диаметр 32 мм принят как базовый, для перехода на меньшие диаметры фрезы комплектуются переходными втулками. Фрезы с посадочным диаметром 40 мм предназначены только для станков с аналогичным диаметром вала и переходными втулками не комплектуются.

Направление вращения: правая – вращение вала станка по часовой стрелке при виде сверху, левая – против часовой. Если вращение не указывается, то фреза симметрична, то есть её можно перевернуть в зависимости вращения вала станка (например фреза Ф 358.01 и Ф246.01)

Посадка со шпонкой: указывается наличие шпонки на валу. Как правило, такая посадка используется на зачистных станках фирмы Urban - шпонка 7х8мм и левое вращение.

Для обработки профильных систем Экспроф на данный момент используется 12 типов фрез (основные фрезы выделены жирным). Подробное описание и схемы крепления смотрите далее. Общее количество фрез и блоков 34 шт. Для выбора фрез пользуйтесь таблицей 1. В случае если ни одна фреза не подходит по параметрам Вашего оборудования, нами будет разработана индивидуальная фреза.



На сегодняшний день нами установлена следующая номенклатура фрез:

Таблица 1.2 Номенклатура фрез.

	№	Применение	Обозначение по стандарту EXPROF		
	1	Обработка профиля рамы S246.01	Ф 246.01-32мм Фреза рамы		
		(Ф246.01 Фреза рамы)	Ф 246.01-32мм/шпонка Фреза рамы		
	2	Обработка профиля рамы S358.01,	Ф 571.01-32мм/правая Фреза рамы		
		S570.01, S571.01 (Ф571.01 Фреза рамы)	Ф 571.01-32мм/левая Фреза рамы		
			Ф 571.01-32мм/левая/шпонка Фреза рамы		
KA	3	Обработка профиля рамы S358.07. Для	Ф 358.01-32мм Фреза рамы		
KOPOBKA		обработки использовать Ф358.01 Фреза	Ф 358.01-32мм/шпонка Фреза рамы		
PC		рамы совместно с Ф358.01.07 Блок фрезы.	Ф 358.01.07-32мм/правая Блок фрезы		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		(Так же Ф358.01 Фреза рамы	рамы		
		используется для обработки профиля	Ф 358.01.07-32мм/левая Блок фрезы рамы		
		S358.01.)	Ф 358.01.07-32мм/левая/шпонка Блок		
			фрезы рамы		
	4	Обработка профиля рамы S570.07.	Ф 358.01-32мм Фреза рамы		
		(Ф358.01 Фреза рамы) Обработка ведётся с переворотом рамы	Ф 358.01-32мм/шпонка Фреза рамы		
	5	Обработка профиля створки S246.02	Ф 246.02-32мм/правая Фреза створки		
		(Ф246.02 Фреза створки)	Ф 246.02-32мм/левая Фреза створки		
			Ф 246.02-32мм/левая/шпонка Фреза		
			створки		
	6	Обработка профиля створки S358.02 ,	Ф 571.02-32мм/правая Фреза створки		
		S571.02 (Ф571.02 Фреза створки)	Ф 571.02-32мм/левая Фреза створки		
			Ф 571.02-32мм/левая/шпонка Фреза		
CTBOPKA		05.5	створки Ф 571 02 02 22/		
0	7	Обработка сварочного наплава в месте	Ф 571.02.02-32мм/правая Блок фрезы		
TB		притвора створки с рамой, в створке S571.02 . Применяется совместно с фрезой	створки Ф 571.02.02-32мм/левая Блок фрезы		
\mathcal{C}		Ф571.02. (Ф 571.02.02 Блок фрезы	1		
		створки)	створки Ф 571.02.02-32мм/левая/шпонка Блок		
		Створки	фрезы створки		
	8	Обработка профиля створки S570.02	Ф 570.02-32мм/правая Фреза створки		
		(Ф570.02 Фреза створки)	Ф 570.02-32мм/левая Фреза створки		
		(· ···· P······ · · · · · · · · · · · ·	Ф 570.02-32мм/левая/шпонка Фреза		
			створки		
	9	Обработка импоста S246.03 (Ф246.03	Ф 246.03-32мм/правая Фреза импоста		
		Фреза импоста)	Ф 246.03-32мм/левая Фреза импоста		
			Ф 246.03-40мм/правая Фреза импоста		
	10	Обработка импоста S358.03 (Ф358.03	Ф 358.03-32мм/правая Фреза импоста		
\mathbf{L}		Фреза импоста)	Ф 358.03-32мм/левая Фреза импоста		
			Ф 358.03-40мм/правая Фреза импоста		
импост	11	Обработка импоста S570.03 (Ф570.03	Ф 570.03-32мм/правая Фреза импоста		
Ħ		Фреза импоста)	Ф 570.03-32мм/левая Фреза импоста		
			Ф 570.03-40мм/правая Фреза импоста		
	12	Обработка импоста S571.03 (Ф571.03	Ф 571.03-32мм/правая Фреза импоста		
		Фреза импоста)	Ф 571.03-32мм/левая Фреза импоста		
			Ф 571.03-40мм/правая Фреза импоста		



По умолчанию, при заказе, фрезы комплектуются втулками переходными, если посадочный диаметр вала меньше стандартного посадочного диаметра фрезы 32 мм.

Основная номенклатура втулок переходных следующая:

Таблица 1.3 Номенклатура втулок переходных.

No	Наименование
1	ВП 32х30х43 Втулка переходная
2	ВП 32х30х55 Втулка переходная
3	ВП 32х30х67 Втулка переходная
4	ВП 32х20х43 Втулка переходная
5	ВП 32х20х55 Втулка переходная
6	ВП 32х20х67 Втулка переходная
7	ВП 32х22х43 Втулка переходная
8	ВП 32х22х55 Втулка переходная
9	ВП 32х22х67 Втулка переходная

В обозначении втулок переходных указывается:

ВП 32 x d x L Втулка переходная

32 мм - диаметр втулки наружный,

d- диаметр вала станка (30 мм, 20 мм, 22 мм),

L – длина втулки (43 мм – для фрез серии Ф246,

55 мм – для фрез серии Ф358,

67 мм – для фрез серии Ф 570 и Ф 571).



Для установки фрез на станок, при отсутствии установочного комплекта на станке, мы рекомендуем так же заказывать втулки фиксирующие, шайбы и кольца дистанционные.

Таблица 1.4 Рекомендованный выбор дополнительных втулок, шайб и колец дистанционных.

	Conva	Шайба	Втулка	Кольцо
	Серия	шаноа	фиксирующая	дистанционное
	Ф 246.01 Фреза	Ш 38хdх3 -1 шт	ВФ 38хdх67 -1 шт.	КД 32х0,5 - 1 шт.
	рамы	для левого		КД 32х0,1 – 1 шт.
		вращения вала		КД 32х0,2 – 2 шт.
	Ф 571.01 Фреза		ВФ 38хdх43 -1 шт.	КД 32х0,5 - 1 шт.
	рамы			КД 32х0,1 – 1 шт.
				КД 32х0,2 — 2 шт.
KOPOEKA	Ф 358.01 Фреза	Ш 38хdх3 -1 шт	ВФ 38хdх55 -1 шт.	КД 32х0,1 — 1 шт.
9 C	рамы	для левого		КД 32х0,2 – 2 шт.
F (вращения вала		КД 32х0,5 - 1 шт.
K				
				727 22 2 7
	Ф 358.01.07 Блок			КД 32х0,5 - 1 шт.
	фрезы рамы			КД 32х0,1 – 1 шт.
	.		D # 40 1 (# 1	КД 32х0,2 — 2 шт.
	Ф 246.02 Фреза		ВФ 38хdх67 -1 шт.	КД 32х0,5 - 1 шт.
	створки			КД 32х0,1 – 1 шт.
	X ##4 00 X		D * 20 1 12 1	КД 32х0,2 — 2 шт.
	Ф 571.02 Фреза		ВФ 38хdх43 -1 шт.	КД 32х0,5 - 1 шт.
K	створки			КД 32х0,1 – 1 шт.
CTBOPKA	* FE1 02 02 E			КД 32x0,2 — 2 шт.
I.B	Ф 571.02.02 Блок			КД 32х0,5 - 1 шт.
Č	фрезы створки			КД 32x0,1 — 1 шт.
	Ф 570 02 Ф		рф 20-гд-/42 1	КД 32х0,2 — 2 шт. КД 32х0,5 - 1 шт.
	Ф 570.02 Фреза		ВФ 38хdх43 -1 шт.	7 1
	створки			КД 32х0,1 – 1 шт. КД 32х0,2 – 2 шт.
	Ф 246.03 Фреза	Ш 38хdх3 – 1 шт.	ВФ 38хdх67 -1 шт.	КД 32x0,2 – 2 m1. КД 32x0,5 - 1 шт.
	Ф 240.03 Фреза импоста	ш зохихэ – 1 шт.	ΦΨ 30xuxu / -1 mT.	КД 32х0,3 - 1 шт. КД 32х0,1 – 1 шт.
	импоста			КД 32х0,1 — 1 шт. КД 32х0,2 — 2 шт.
	Ф 358.03 Фреза	Ш 38хdх3 – 1 шт.	ВФ 38хdх55 -1 шт.	КД 32х0,2 – 2 m1. КД 32х0,5 - 1 шт.
	импоста	ш зохихэ – 1 ш1.	БФ Зохихээ - 1 ш1.	КД 32х0,3 - 1 шт. КД 32х0,1 – 1 шт.
\sim	импоста			КД 32х0,1 – 1 шт. КД 32х0,2 – 2 шт.
импост	Ф 570.03 Фреза	III 38xdx3 – 1 шт.	ВФ 38хdх43 -1 шт.	КД 32х0,5 - 1 шт.
I I	импоста	ш зохихэ − 1 ш1.	БФ JUAUA4J -1 Ш1.	КД 32х0,3 - 1 шт. КД 32х0,1 – 1 шт.
1	nmiocia			КД 32х0,1 – 1 шт. КД 32х0,2 – 2 шт.
	Ф 571.03 Фреза	III 38xdx3 – 1 шт.	ВФ 38хdх43 -1 шт.	КД 32х0,5 - 1 шт.
	импоста	ш зохихэ − 1 ш1.	БФ JUAUA4J -1 Ш1.	КД 32х0,3 - 1 шт. КД 32х0,1 – 1 шт.
	MMHUCIA			КД 32х0,1 — 1 шт. КД 32х0,2 — 2 шт.
				кд 32xu,2 — 2 шт.

Примечание: d – диаметр вала станка (30 мм, 20 мм, 22 мм).



В обозначении втулок фиксирующих указывается:

ВФ 38 x d x L Втулка фиксирующая

38 мм – диаметр втулки наружный,

d- диаметр вала станка (32 мм, 30 мм, 20 мм, 22 мм),

L – длина втулки (67 мм – для фрез серии Ф246, 55 мм – для фрез серии Ф358, 43 мм – для фрез серии Ф 570 и Ф 571).

В обозначении шайб указывается:

Ш 38 x d x 3 Шайба

38 мм – диаметр шайбы наружный,

d- диаметр вала станка (30 мм, 20 мм, 22 мм),

3 мм – толщина шайбы.

В обозначении колец дистанционных указывается:

КД 32х0,5 Кольцо дистанционное

32 мм – диаметр кольца внутренний,

0,5 мм – толщина шайбы (а так же 0,1 мм, 0,2 мм).

Основная номенклатура втулок фиксирующих, колец дистанционных и шайб следующая:

Таблица 1.5 Номенклатура втулок фиксирующих, колец дистанционных и шайб.

	71 7 1
№	Обозначение по стандарту EXPROF
1	Ш 38x20x3 Шайба
2	Ш 38x22x3 Шайба
3	Ш 38x30x3 Шайба
4	Ш 38x32x3 Шайба
5	КД 32х0,5 Кольцо дистанционное
6	КД 32х0,2 Кольцо дистанционное
7	КД 32х0,1 Кольцо дистанционное
8	ВФ 38х20х43 Втулка фиксирующая
9	ВФ 38х20х55 Втулка фиксирующая
10	ВФ 38х20х67 Втулка фиксирующая
11	ВФ 38х22х43 Втулка фиксирующая
12	ВФ 38х22х55 Втулка фиксирующая
13	ВФ 38х22х67 Втулка фиксирующая
14	ВФ 38х30х43 Втулка фиксирующая
15	ВФ 38х30х55 Втулка фиксирующая
16	ВФ 38х30х67 Втулка фиксирующая
17	ВФ 38х32х43 Втулка фиксирующая
18	ВФ 38х32х55 Втулка фиксирующая
19	ВФ 38х32х67 Втулка фиксирующая



1.1.Обработка профиля рамы S246.01 (Ф246.01 Фреза рамы)

Общий вид фрезы





Схема установки




Обрабатываемый профиль



Коробка 46 мм Арт. № S246.01


1.2.Обработка профиля рамы S358.01 S570.01, S571.01 (Ф571.01 Фреза рамы)






1.3.Обработка профиля рамы S358.07 (Ф358.01 Фреза рамы + Ф358.01.07 Блок фрезы)


Общий вид блока Ф358.01.07



Общий вид фрезы Ф358.01




Обрабатываемый профиль



Коробка 72 мм Арт. № S358.07


Схема установки

Для обработки профиля коробки \$358.07 используется фреза рамы Ф358.01 совместно, с устонавливаемым на неё блоком Ф358.01.07.




1.4.Обработка профиля рамы S570.07 (Ф358.01 Фреза рамы)

Схема установки



Обрабатываемый профиль



Коробка 77 мм Арт. № S570.07

Обработка профиля ведётся фрезой рамы Ф358.01 с двух сторон, с переворотом профиля S570.07. Необработанная зона 13 мм никак не влияет на качество профиля.



1.5.Обработка профиля створки S246.02 (Ф246.02 Фреза створки)








Схема установки




Обрабатываемый профиль



Створка 77 мм Арт. № S246.02

1.6.Обработка профиля створки S358.02, S571.02 (Ф571.02 Фреза створки)

Общий вид фрезы



Обрабатываемые профиля




Схема установки






<u>е</u>1.Фрезы для обработки ПВХ профиля.

70

1.7.Обработка сварочного наплава в месте притвора створки с рамой, в створке S571.02. (Ф571.02.02 Блок фрезы)



1.8.Обработка профиля створки S570.02 (Ф570.02 Блок фрезы)





<u>е</u>1.Фрезы для обработки ПВХ профиля.

1.9.Обработка импоста S246.03 (Ф246.03 Фреза импоста)

Общий вид фрезы






Схема установки



Схема фрезерованного торца



Обрабатываемый профиль



Импост 72 мм Apt. № S246.03

1.10.Обработка импоста S358.03 (Ф358.03 Фреза импоста)

Общий вид фрезы


Схема установки



Схема фрезерованного торца



Обрабатываемый профиль




Импост 82 мм Арт. № S358.03




1.11.Обработка импоста S570.03 (Ф570.03 Фреза импоста)

Общий вид фрезы 75.9



Обрабатываемый профиль



Арт. № S570.03

Схема установки






Схема фрезерованного торца






1.12.Обработка импоста S571.03 (Ф570.03 Фреза импоста)

Общий вид фрезы




Обрабатываемый профиль



Импост 77 мм Арт. № S571.03

Схема установки

Схема фрезерованного торца



2. Цулаги для сварки ПВХ профиля.



Для обработки ПВХ профиля нашей компанией были разработаны универсальные и оригинальные цулаги для сварки рамных и створочных профилей.

Таблица 2.1 Маркировка цулаг сварочных оригинальных.

Дополнительный символ	Дополнительный символ	Обрабатываемый профиль	Дополнительный символ	Производитель станка	Дополнительный символ	Модель станка	Дополнительный символ	Наименование инструмента
ЦС	про	246.01	-	Yilma	пробел	TK 501	пробел	Цулаги сварочные
	бел			Z				

Оригинальные сварочные цулаги изготавливаются на конкретную модель станка и только под заказ. Весь крепёж для этих цулаг привязан к конкретной модели станка и для их установки на станок не требуется доработка.

Пример используемой номенклатуры:

ЦС 246.01-Yilmaz ТК 501 Цулаги сварочные ЦС 246.02-Yilmaz ТК 501 Цулаги сварочные

Таблица 2.2 Маркировка цулаг сварочных универсальных.

Дополнительный символ	Дополнительный символ	Обрабатываемый профиль	Дополнительный символ	Длинна цулаг	Дополнительный символ	Наименование инструмента
ЦСУ	проб ел	246.01/02	-	250 MM	проб ел	Цулага сварочная универсальная

Обрабатываемый профиль: указывается, какой профиль сваривается при помощи цулаг.

Производитель станка / Модель станка: указывается точное обозначение производителя и модели станка (только в оригинальных цулагах).

Длинна цулаг: указывается длинна цулаг (только в универсальных цулагах), она может быть 160 мм или 250 мм. Для установки на одноголовочные станки в основном используются цулаги длинной 250 мм, для двухголовочных станков может быть конфигурация 1 комплект 160 мм + 1 комплект 250 мм.

2. Цулаги для сварки ПВХ профиля.



Таблица 2.3 Номенклатура цулаг сварочных универсальных.

№	Обозначение по стандарту EXPROF	Свариваемый профиль
1	ЦСУ 246.01/02-160мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-246.01, Створка S-246-02
2	ЦСУ 246.01/02-250мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-246.01, Створка S-246-02
3	ЦСУ 358.01/02-160мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-358.01, Створка S-358-02
4	ЦСУ 358.01/02-250мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-358.01, Створка S-358-02
5	ЦСУ 358.07-160мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-358.07
6	ЦСУ 358.07-250мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-358.07
7	ЦСУ 571.01/02-160мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-570.01, Створка S-570-02, Коробка S-571.01, Створка S-571-02
8	ЦСУ 571.01/02-250мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-570.01, Створка S-570-02, Коробка S-571.01, Створка S-571-02
9	ЦСУ 570.07-160мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-570.07
10	ЦСУ 570.07-250мм Цулага сварочная универсальная	Коробка S-570.07

Универсальные же цулаги можно установить практически на любой станок (исключение станки фирмы URBAN). Для установки, цулаги необходимо приставить к установочным пластинам станка по месту, разметить на цулагах отверстия и просверлить их. Либо как вариант, можно сверлить установочные пластины по отверстиям цулаг.

3. Цулаги для резки штапиков.



Для обработки ПВХ профиля нашей компанией были разработаны универсальные и оригинальные цулаги для резки комплекта штапиков.

Таблица 3.1 Маркировка цулаг штапикореза оригинальных.

Дополнительный символ	Дополнительный символ	Обрабатываемый профиль	Дополнительный символ	Производитель станка	Дополнительный символ	Модель станка	Дополнительный символ	Наименование инструмента
ЦШ	про бел	358	-	Yilma z	пробел	CK-410	пробел	Цулаги штапикореза

Оригинальные цулаги штапикореза изготавливаются на конкретную модель станка и только под заказ. Весь крепёж для этих цулаг привязан к конкретной модели станка и для их установки на станок не требуется доработка.

Пример используемой номенклатуры:

ЦШ 570-Murat TC 292 Цулаги штапикореза

ЦШ 358-Ozselik Orca Цулаги штапикореза

ЦШ 358-HAFFNER GL 179 Цулаги штапикореза

ЦШ 358-ЕТМ ЕС-1080 Цулаги штапикореза

ЦШ 358-Yilmaz СК-410 Цулаги штапикореза

Таблица 3.2 Маркировка цулаг штапикореза универсальных.

Дополнительный символ	Дополнительный символ	Обрабатываемый профиль	инструмента
У	про бел	358	Цулаги штапикореза универсальные

Обрабатываемый профиль: указывается профиль, на который необходимо обработать комплект штапиков, цулаги 358 и 246.04 так же используются для обработки штапиков для 571-ой серии.

Производитель станка / Модель станка: указывается точное обозначение производителя и модели станка (только в оригинальных цулагах).

3. Цулаги для резки штапиков.



Таблица 3.3 Номенклатура цулаг штапикореза универсальных.

	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
№	Обозначение по стандарту EXPROF
1	ЦШУ 358 Цулаги штапикореза универсальные
2	ЦШУ 570 Цулаги штапикореза универсальные
3	ЦШВ 246.04 Вставки штапикореза

Примечание: ЦШВ 246.04 Вставки штапикореза устанавливаются только в цулаги ЦШУ 358 Цулаги штапикореза универсальные.

Универсальные цулаги можно установить практически на любой станок (исключение станки фирмы ROTOX). Для установки, цулаги необходимо приставить к станинам станка и просверлив крепёжные отверстия закрепить их по месту. Так же, возможно будет необходимо провести регулировку цулаг по высоте, при помощи прокладок или шайб, для того чтоб обеспечить острый срез штапика.

Цулаги для штапикореза изготавливаются двухручьевыми и полностью на весь комплект штапиков для конкретной серии. Ниже приведены таблицы, по которым можно определить, какой тип цулаг необходим.

Таблица 3.4 Номенклатура штапиков, используемая в конкретных сериях.

Серия	Используемые в серии штапики и толщины стеклопакетов.
246	246.04 (ст/п 4мм), 358.17 (ст/п 20, 22 мм)
серия	
358	358.04 (ст/п 24мм), 358.05 (ст/п 36мм), 358.15 (ст/п 4мм), 358.17 (ст/п 32мм),
серия	358.20 (ст/п 24мм)
570	570.04 (ст/п 30, 32мм), 570.05 (ст/п 36мм), 570.06 (ст/п 40мм), 570.20 (ст/п
серия	24мм), 358 (ст/п 46мм)
571	358.04 (ст/п 32мм), 358.05 (ст/п 42мм), 358.20 (ст/п 32мм) , 358.17 (ст/п 40мм),
серия	246.04 (ст/п 24мм)

Таблица 3.5 Выбор цулаг штапикореза в зависимости от применяемых штапиков.

Наименование цулаг	Штапики, которые можно обработать на данных цулагах.
ЦШ/ВШУ 246.04	246.04 (ВШУ 246.04 Вставки штапикореза универсальные, используется только совместно с ЦШУ 358 Цулаги штапикореза универсальные)
ЦШ/ЦШУ 358	358.04, 358.05, 358.15, 358.17, 358.20
ЦШ/ЦШУ 570	570.04, 570.05, 570.06, 570.20




Схема крепления штапика в стандартной матрице ЦШУ 358 универсал. Для профильных систем S358 и S571

для системы 358		для системы 571
358.04 (СП24мм)		358.04 (СП32мм)
358.17 (СП32мм)		358.17 (СП40мм)
358.20 (СП24мм)		358.20 (СП32мм)
358.05 (СП36мм)		358.05 (СП42мм)
358.15 одинарн стекло 4мм	ioe	358.15 в 571 не используется
246.04 не использ.		246.04 (СП24мм)

Примечание. Для резки штапика 246.04 необходимо приобрести ВШУ 246.04 Вставки штапикореза универсальные (используется только совместно с ЦШУ 358)



Схема крепления штапика в стандартной матрице ЦШУ 570 универсал. Для профильной системы S570.



4. Кондукторы соединителя импоста.



Для удобства сверления отверстий под установку соединителя импоста, нами разработаны специальные кондукторы: КСИ 246 Кондуктор соединителя импоста и КСИ 358/570/571 Кондуктор соединителя импоста. Корпуса кондукторов выполнены из специальной пластмассы и имеют втулки из износостойкой инструментальной стали. Кондуктор базируется в пазу под штапик и затягивается винтом.

КСИ 246 Кондуктор соединителя импоста (см.рисунок 1) предназначен для сверления отверстия под установку центрального шурупа Ø5 мм в механическом соединении импоста S-246.03 оконной системы EXTERNA (стеклопластикового соединителя импоста).




Рис.4.1. КСИ 246 Кондуктор соединителя импоста.

КСИ 358/570/570 Кондуктор соединителя импоста (см.рисунок 2) является универсальным кондуктором и предназначен для сверления отверстия под установку центрального шурупа Ø5 мм в механическом соединении импоста S-358.03 оконной системы PRACTICA, S-570.03 оконной системы SUPREMA, S-571.03 оконной системы PROFECTA (посредством соответствующих металлических или стеклопластиковых соединителей импоста) . Так же кондуктор используется для рассверливания двух отверстий Ø10 мм для установки пластикового соединителя импоста V-358-P, V-570-P. Рассверливание происходит в два этапа: по кондуктору сверлятся отверстия Ø5 мм, а затем рассверливаются в месте установки пластикового соединителя сверлом Ø10 мм.




Рис.4.2. КСИ 358/570/571 Кондуктор соединителя импоста.

4. Кондукторы соединителя импоста.



Кондуктор устанавливается в проём под установку стеклопакета, базируется при помощи направляющей в штапиковом пазу. Прижимается посредством зажимного механизма, путём завинчивания винта. Для точного позиционирования кондуктора имеется центральная отметка в виде риски. (см. рисунок 3)




Рис.4.3. Схема установки кондуктора.